5000N
4000N
3000N
2000N
60000 W
55000 W
50000
William Wilson
WILLIAM WILSON
BENJAMIN F. YOUNG
WILSON
MARTIN
WM. WILSON
H. HIMMELREICH
HENRY HIMMELREICH
HELLER & ZIMMERMAN
H. HIMMELREICH
P. MAURER
HELLER & ZIMMERMAN
PETER MAURER
Peter Maurer
JOHN G. MARTIN
BENJAMIN F. YOUNG
H. HIMMELREICH
H. HIMMELREICH
John N. Bailey
Benjamin F. Young
Peter Sassaman
Michael Kroll
HELLER & ZIMMERMAN
Mislocated
Culture Mislocated 100 ft North
Road Mislocated
Use Shaft
No. 8½ Strip
No. 9 Strip
No. 10 Strip
No. 10½ Strip
No. 10 Stripping
No 10½ STRIPPING
N 8½ - 9
No. 10
P&R
Great Anthracite
8
8½
9
9½
10
10½
11
12
13
14
Y
Ldk
5TS
N.F. 5/26
N.F. 5/15
N.F. 5/20
5/10
5/18
0
1
2
3
4
5
7
8