BOREHOLE TO REMAIN OPEN
R&P COAL CO.
AULTMAN #3 "E" SEAM INACTIVE (JOHN LUCAS)
R&P COAL CO.
CALVIN G. OVERMAN
1050
1040
JAMES BERNARD
LUC #6 #3 SHAFT FINAL SEAL LOCATION
AULTMAN #4 "E" SEAM INACTIVE
J. R.
R&P COAL CO.
RONALD J. HENIGAN
FINAL MINE MAP
1000' PERIMETER LINE
DON McKELVEY
STEVE PROBESH
ROBERT NEHRIG
ALBERT PROBISH
JOE MAGGIO
THOMAS DODSON
(M JOHNSTON)
JAMES F TRIPLETT
(L. V. SPECK)
ROBERT NEHRIG
LUCERNE #3 "E" SEAM INACTIVE
(S. E JOHNSTON)
(E. LEWIS)
(E. E. LEWIS)
(C. U. GESSLER)
W. B. GEORGE
S E STEWART
LUCERNE #3 "E" SEAM INACTIVE
(J LOMINSON)
CHERRY RUN DAM
WATERMAN #2 "B" SEAM INACTIVE
(S M STEWART)
TEARING RUN MINE "E" SEAM INACTIVE
S A ST CLAIR