SEE NO. 4 NO. 5

ABBOTT VEIN

SEE NO. 6 NO. 5

ABBOTT VEIN

Safety Zone

Fill to Plans

Rubbed

Fault

DDH ● M.2209

DDH ● M.2204

DDH ● M.1642

DDH ● M.2341

DDH ● S-1640

DDH ● S-1642

DDH ● S-2129

DDH ● M.2306

DDH ● S-2114

DDH ● B-228

DDH ● B-226

DDH ● B-264

DDH ● S-2132

DDH ● S-2139

DDH ● B-245

DDH ● M.1500

DDH ● S-2143

DDH ● M.2374

DDH ● S-1643

DDH ● S-1612

DDH ● S-1643

DDH ● M.1704

DDH ● M.1682

DDH ● M.1649

DDH ● M.1724

DDH ● B-250

DDH ● B-257

DDH ● B-249

DDH ● M.1350

No 45 Tunnel

Highway Easement — See Notation in Title Abst.

ABANDONED BY AUTH. M.P. 14,928

14

13

11

Last Pillar Number M 19 Pulley = 70

14,000 S

13,000 S

12,000 S

11,000 S

10,000 S

13,500 S

12,500 S

11,500 S

10,500 S