
WESTLAND H-5356-B
FIT TO H-5356-A
FIT TO H-5360-B
FIT TO K-5576
(MIDLAND) WESTLAND H5356-B
L. A. RUSSELL
B.O.&A. COAL
WALTER FEE PIT
BOUNDARY
NOT CROP LINE
RED COAL
EA
EB
EC
ED
EG
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DJ
DK
DL
DM
DN
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ