P'
N12°00'W
1" = 20'
BANK
P'
C.D.H. 4117
C.D.H. 4120
C.D.H. 4112
C.D.H. 4107
C.D.H. 4102
C.D.H. 4098
C.D.H. 4126
Clay
Solid Coal
Broken Coal
Slate Rock
Caved Area