N
DIMELING
DRAUCKER RUN
1100
1110
1120
1130
4+49 P.T.
12° CURVE
17°54' Rt.
478.34' Rad.
1+15 P.T.
65°18' Rt.
100' Rad.
33+15
1085.5
35+26
1084.7
1085.6
36+0
1086.2
37+32
1088.8
1087.3
1089.1
1088.0
1090.5
1093.5
37+75
1098.1
1104.0
1108.2
1113.7
1118.6
34
1109.8
35
1113.0
D.D.H. #44
Surf. 1107.8
Bot. 1088.2
D.D.H. #43
Surf. 1112.0
Bot. 1084.0
AIR SHAFT
8-29-19
10-1-19
3-19-40
10-19-35
C-4' SANDY
CAVED
CAVE
(All This Clay Getting Bad)
CRESCENT REFRACTORIES CO.
CURWENSVILLE, CLEARFIELD COUNTY, PA.
ENGINEERING DEPARTMENT
DRAUCKER MINE MAP
SCALE 1"=50'
UNION & BLOOM TWPS., - CLEARFIELD CO., PA.
SURVEYS:- Aug. 29 1919
Oct. 1 19
Nov. 1 19
July 28 1920
Nov. 11 20
Dec. 21 20
Mar. 7 1921
DRAWN H.S.C.
CHECKED
REFERENCE
SCALE 1"=50'
DATE
ORDER
1071-N
Sheet #1
51-2-6